

1 Подвести питание 380 В (пятижильным кабелем 5х1,5мм.кв. L=1,5 м)